

韩国 KHC 气动葫芦故障排除

韩国 KHC 气动葫芦在使用过程中，如出现升降速度变慢、不工作等状况，可参照以下表述，进行韩国 KHC 气动葫芦故障排除。

故障一：升降速度很慢，或是葫芦不工作

原因及解决措施：

- 空气压力或流量不足——增加空气压力和流量
- 气管管径太小——选用大的气管
- 外来杂质损害气动马达——在检查后给马达注油
- 有叶片潮湿很久了——更换或清理过滤器
- 由于供油不足，马达卡住了——清理马达并检查油雾器
- 控制手柄 O 型圈损坏了——更换 O 型圈
- 制动没有充分释放——调整制动螺栓（参考“KHC 气动葫芦制动螺栓调整”）
- 齿轮箱的齿轮或轴承损坏了——更换齿轮或轴承
- 不恰当的锁紧阀体——检查操作状态，松开螺栓

故障二：葫芦不能使工件悬浮在空中

原因及解决措施：

- 制动衬面磨损——更换制动衬面
- 调整螺钉松了——调整制动螺栓
- 控制手柄按钮无法复位——检查 O 型圈和垫圈；接触面涂油脂