

光电高精度绝对值编码器

SSI+脉冲双输出说明书(4.0 版)







★在使用编码器前,请完整阅读下面的说明,正确使用!

机械参数		电气参数			
最大转速	6000 转/分	工作电压	10-30Vdc(5Vdc 可定制)		
主轴负载	轴向 40N, 径向 100N	消耗电流	< 50mA (24Vdc)空载		
抗冲击	1000m/s² (6ms),等于100g	输出信号	18 位 SSI 同步串行信号(格雷码)+脉冲		
抗振动	200m/s²(10-2000Hz),等于 20g	线性分辨率	1/262144FS+脉冲(1024 线、2048 线可选)		
允许轴向窜动	± 1.5 mm	IP 等级	IP65 或 IP68		
允许径向跳动	\pm 0. 2mm	定位精度	0.01°		
外形结构	60mm 外径, 实心轴, 通孔轴	工作温度	-40°C~100°C		
连接形式	12 芯屏蔽电缆或航空插头	储存温度	-40°C~85°C		

可靠的和专利的

- 具有安全锁(Sa fety-Lock TM)式设计的坚固轴承结构, 可以提供更高的抗振动性和防安装误差性
- IP68 防护等级和宽广的工作温度范围-40℃...+85℃
- 具有永久断电记忆功能

性能优化

- 高精度,位置数据的数据刷新率≤4us
- 通过 RS422 实现高分辨率反馈
- 控制周期短。时钟频率最快可达 4MHz
- 国际标准 SSI 信号格式

接线图:


功能	Vcc	GND	CLOCK+	CLOCK-	DATA+	DATA-	DIR	MID P	A	В	/A	/B	屏蔽
颜色	红色	白红	绿色	白绿	黑色	白黑	蓝色a	白蓝 b	黄色	白黄	紫色	白紫	网(粗红色)


- a. DIR一旋转方向,低电平时,默认为面对转轴顺时针数据增加,加工作电源高电平时,方向改变为逆时针数据增加;
- b. MID P—零点定位, 当与高电平短触时, 当前位置数据输出为零度位置; 正常工作时, 与电源 OV 连接。
- c. Clock/Data 为四线的 RS422 模式, ±5V, 一对时钟触发、一对数据输出;

脉冲信号输出特性:




输出相位:






夹紧法兰 (电缆输出或插头输出可选)




同步法兰/伺服法兰 (电缆输出或插头输出可选)



60mm 外径 6mm 轴径 10mm 轴长 轴向出线可选

通孔法兰 (电缆输出或插头输出可选)




SSI 协议说明:

SSI 为同步串联信号,实际的两对 RS422,一对时钟触发,一对数据发送。

如下图所示,编码器的绝对位置值由接收设备的时钟信号触发,从格雷码高位(MSB)开始,输出与时钟信号同步的串行信号。时钟信号从接收设备发出,以编码器的总位数输出 N 个中断的脉冲,当不传送信号时,时钟和数据位均是高位,在时钟信号的第一个下降沿,当前值开始贮存,从时钟信号上升沿开始,数据信号开始传送,一个时钟脉冲同步一位数据。

其中: t3 为恢复信号,等待下次传送; N=13; 16; 25; 28。根据编码器总位数。

T=4—11us; t1=1—5.5us; t2≤1us; t3=64us (Clock-及 Date-省略未画)。 实际使用中,为保证信号的稳定与较远的传输距离,推荐参数如下: T=8us(125KHz); t1=4us; t2'(实际读数延迟时间)=3.4us; t3=64us



数据处理:

编码器输出为格雷循环码,接收后先以异或的方式,从高位开始解码为二进制码。编码器安装无需找零。安装完毕后,当设备运转到机械零点时将编码器电缆芯线的 MIDP 线与电源正短触,当前信号即为编码器输出的实际位置,以此信号做计算即可。

注意事项: (如未仔细阅读注意事项,而造成编码器的损坏,不在质保范围内。)

- * 编码器属精密仪器,请勿敲击、撞击或跌落编码器,尤其在转轴端,请轻拿轻放,小心使用。
- * 保证编码器电源在 10-30Vdc 范围内, 并做好隔离, 防止电网内大型起动电气对编码器产生冲击。
- * 在强电磁干扰的环境下,延长信号线应使用推荐的专用线,如对绞屏蔽电缆。
- * 编码器信号线应做到良好接地:2 米之内的近距离,电缆里面的屏蔽网两端均应接地;较远距离,编码器金属外壳接地,编码器自带电缆屏蔽网悬空,信号延长电缆屏蔽网在信号接收端单端接地;若信号电缆较长或在户外使用时,应将信号电缆套上金属铁管,并且金属管两端接地使用。
- * SSI 信号线是带电压的,使用时应防止信号线短接或与电源短接;禁止带电插拔,通电时确保电缆各芯线同时接通。编码器必须断电 并无静电焊接或连接,先焊接或连接 0V 线;排线时,请勿猛力拉拽电缆。
- * 编码器的防护等级为 IP65, 可防水使用, 但编码器转轴处请勿浸水。
- * 编码器轴与机械连接应选用专用的柔性联轴器。

附:推荐的SSI仪表

SSI 信号可连接以下推荐的仪表,以用于信号转换和数值显示:

型号	结构形式	信号转换	数码显示
HMM1312-EJ	35 毫米导轨式模块	SSI 串行信号转 4—20mA 和 RS485 通	6 位数显
HMM1312-CJ	96x48 数显仪表	讯,两个预设开关点。	
HMM1312-XJ	160x80 数显仪表	SSI 串行信号转 4—20mA 和 RS485 通	6位数显
	闸门开度仪	讯,4-8个预设开关点,24位并行输出	
		信号可选。	

灏秒科技(苏州)有限公司技术部