

化学危险源辨识结果清单

序号	作业活动	危险源	可能导致的损害、伤害	控制措施
1	作业人员	冲洗采样器时，采样器水样温度高	其他伤害	1、操作前工作人员必须戴防高温烫伤的手套及穿合适的工作服。 2、操作时动作要慢。 3、必要时有监护人。
2	作业人员	酸、碱溅到眼睛和皮肤上	灼烫	1、做实验时要注意力集中。 2、现场备有酸碱烧伤急救药品。 3、现场备有护目镜、耐酸碱手套等。 4、现场附近装设洗眼器等。
3	作业人员	实验方法有误，造成其他异常现象	机械伤害 灼烫、其他伤害	1、操作方法要正确，措施要得当。 2、实验前要认真检查药品，有疑问时到实验室换药重做试验。 3、出现水汽异常时，一定要检查药品、仪器，实验无误，并重复试验。
4	安全管理	化学药品的储存，使用	灼烫、其他伤害	1、严格执行化学药品领用、发放制度。 2、分别有两人拿室外和危化品柜上的钥匙，取药品时分别两人同时在现场。 3、每次用完药品后，进行数量登记。
5	作业人员	实验室在化验时、使用分析仪器造成的触电	触电	1、使用前检查分析仪器的接地是否良好。 2、不准用湿手触摸电源开关。
6	作业人员	循环水灭藻剂，阻垢剂加药作业造成化学灼烫	灼烫	1、外来加药人员、监督人员必须正确穿戴防护用品。 2、药桶、加药设施、管道无泄漏。 3、现场设置水源等冲洗设施。