

胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司
正理庄油田樊 153 块沙四段新区产能建设工程
职业病危害控制效果评价

(一) 用人单位名称、地址及联系人

(1) 用人单位名称：胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司

(2) 地址：正理庄油田樊 153 块地理位置位于淄博市高青县境内，
位于高青 县东南方 14.5km 处、滨博采油管理区北方 4.8km 处

(3) 联系人：高娴

(二) 技术服务项目组人员名单：

(1) 项目负责人：赵晨

(2) 编写人：王秀云、郭勇、杨晓英

(3) 审核人：王海倩

(4) 签发人：李吉贵

(三) 现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、
用人单位陪同人：

(1) 现场调查人员：赵晨、郭勇

(2) 现场调查时间：2021.12.19

(3) 现场采样、现场检测人员：郭勇、张志海

(4) 现场采样、现场检测时间：2021.12.20-12.22

(5) 用人单位陪同人：高娴

(四) 证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像



