

山东胜邦管道科技有限公司职业病危害现状评价及检测

(一) 用人单位名称、地址及联系人

(1) 用人单位名称：山东胜邦管道科技有限公司；

(2) 地址：山东省东营市开发区东五路1号；

(3) 联系人：王建文；

(二) 技术服务项目组人员名单：王海倩、王秀云；

(三) 现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人：

(1) 现场调查人员：赵晨、王秀云；

(2) 现场调查时间：2024.1.18；

(3) 现场采样、现场检测人员：张志海、王秀云；

(4) 现场采样、现场检测时间：2024.1.24-2024.1.26；

(5) 用人单位陪同人：王建文。

(四) 证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像。











职业危害告知卡

电焊 对人体有害 请注意防护

电焊烟尘	健康危害	理化特征
 注意防尘	吸入这种烟尘会引起头晕、头痛、咳嗽、胸闷气短等，长期吸入会造成肺组织纤维性病变，即焊工尘肺，且常伴随锰中毒、氟中毒和金属烟热等并发症，电焊工尘肺的发病发展缓慢，病程较长，一般发病工龄为15-25年。	在温度高达3000-6000度的电焊过程中，焊接原材料中金属元素的蒸发气体，在空气中迅速氧化、凝聚，从而形成金属及其化合物的微粒。这种烟尘含有二氧化硅、氧化锰、氟化物、臭氧、一种微量金属和氮氧化物的混合物烟尘或气溶胶，逸散在作业环境中。
 必须戴防尘口罩	应急处理 电焊作业中如发生不适症状或中毒现象，应立即停止工作，脱离现场到空气新鲜处，并及时送医院就医。	注意防护 1.改善作业场所的通风状况，封闭或半封闭结构内焊接时，必须有机械通风措施； 2.加强个人防护，焊接人员必须佩戴符合职业卫生要求的防尘面罩或口罩； 3.强化职业卫生宣传教育，自觉遵守职业卫生管理制度，做好自我保护； 4.加强岗前、岗中职业健康体检及作业环境监测工作，提前预防和控制职业病； 5.提高焊接技术，改进焊接工艺和材料。

急救电话：120

18-01-2024