

		铅悬挂防护屏/铅防护吊帘	≥ 0.25	铅悬挂防护屏	0.5	1	符合要求
				铅防护吊帘	0.5	1	符合要求
		床侧防护帘/床侧防护屏	≥ 0.25	床侧防护帘	0.5	2	符合要求
				床侧防护屏	0.5	1	符合要求
		移动铅防护屏风（选配）	≥ 2	移动铅防护屏风	2	1	符合要求
医技楼 一楼介入 1 室	成人患者	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾	≥ 0.5	铅橡胶性腺防护围裙	0.5	1	符合要求
		铅橡胶颈套	≥ 0.5	铅橡胶颈套	0.5	1	符合要求
		铅橡胶帽子	≥ 0.25	铅橡胶帽子	0.5	1	符合要求
	儿童患者	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾	≥ 0.5	铅橡胶性腺防护围裙	0.5	1	符合要求
		铅橡胶颈套	≥ 0.5	铅橡胶颈套	0.5	1	符合要求
		铅橡胶帽子	≥ 0.5	铅橡胶帽子	0.5	1	符合要求
	工作人员	铅橡胶围裙	≥ 0.5	铅橡胶围裙	前 0.5, 后 0.25	4	符合要求
		铅橡胶颈套	≥ 0.5	铅橡胶颈套	0.5	2	符合要求
		铅橡胶帽子（选配）	≥ 0.25	铅橡胶帽子	0.5	2	符合要求
		铅橡胶颈套	≥ 0.25	铅橡胶颈套	0.5	2	符合要求
		介入防护手套	≥ 0.025	介入防护手套	0.025	1	符合要求
		床侧防护帘 床侧防护屏	≥ 0.25	铅悬挂防护屏	0.5	1	符合要求
		铅悬挂防护屏 铅防护吊帘	≥ 0.25	床侧防护帘	0.5	2	符合要求
				床侧防护屏	0.5	2	符合要求
		移动铅防护屏风（选配）	≥ 2	移动铅防护屏风	2	1	符合要求
医技楼 一楼 CT 检查室 1	成人受检者	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾	≥ 0.5	铅方巾	0.5	1	符合要求
		铅橡胶颈套	≥ 0.5	铅橡胶颈套	0.5	1	符合要求

		铅橡胶帽子（选配）	≥ 0.25	未选配			
	儿童受检者	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾	≥ 0.5	铅方巾	0.5	1	符合要求
		铅橡胶颈套	≥ 0.5	高领坎肩	0.5	1	符合要求
		铅橡胶帽子（选配）	≥ 0.5	未选配			
	陪检者	铅衣	≥ 0.25	铅衣	0.35	1	符合要求
医技楼 一楼 CT 检查室 2	成人受检者	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾	≥ 0.5	铅方巾	0.5	1	符合要求
		铅橡胶颈套	≥ 0.5	铅橡胶颈套	0.5	1	符合要求
		铅橡胶帽子（选配）	≥ 0.25	未选配			
	儿童受检者	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾	≥ 0.5	铅方巾	0.5	1	符合要求
		铅橡胶颈套	≥ 0.5	高领坎肩	0.5	1	符合要求
		铅橡胶帽子（选配）	≥ 0.5	未选配			
	陪检者	铅衣	≥ 0.25	铅衣	铅前 0.35 后 0.25	1	符合要求
医技楼 一楼照片室 (1)	成人受检者	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾	≥ 0.5	铅方巾	0.5	1	符合要求
		铅橡胶颈套	≥ 0.5	铅橡胶颈套	0.5	1	符合要求
		铅橡胶帽子（选配）	≥ 0.25	未选配			
	儿童受检者	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾	≥ 0.5	铅方巾	0.5	1	符合要求
		铅橡胶颈套	≥ 0.5	高领坎肩	0.5	1	符合要求
		铅橡胶帽子（选配）	≥ 0.5	未选配			
	陪检者	铅衣	≥ 0.25	铅衣	0.35	1	符合要求
医技大楼一楼 照片室 (2)	成人受检者	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾	≥ 0.5	防护巾	0.5	1	符合要求
		铅橡胶颈套	≥ 0.5	铅橡胶颈套	0.5	1	符合要求
		铅橡胶帽子（选配）	≥ 0.25	未选配			

	儿童受检者	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾	≥ 0.5	铅方巾	0.5	1	符合要求
		铅橡胶颈套	≥ 0.5	高领坎肩	0.5	1	符合要求
		铅橡胶帽子（选配）	≥ 0.5	未选配			
	陪检者	铅衣	≥ 0.25	铅衣	0.35	1	符合要求
医技大楼一楼透视胃肠室（1）	成人受检者	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾	≥ 0.5	铅方巾	0.5	1	符合要求
		铅橡胶颈套	≥ 0.5	铅橡胶颈套	0.5	1	符合要求
		铅橡胶帽子（选配）	≥ 0.25	未选配			
	儿童受检者	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾	≥ 0.5	铅方巾	0.5	1	符合要求
		铅橡胶颈套	≥ 0.5	高领坎肩	0.5	1	符合要求
		铅橡胶帽子（选配）	≥ 0.5	未选配			
	陪检者	铅衣	≥ 0.25	铅衣	0.35	2	符合要求
门诊楼三楼口腔CBCT室	成人受检者	大领铅橡胶颈套	≥ 0.5	大领铅橡胶颈套	0.5	1 件	符合要求
	成人受检者	铅橡胶帽子（选配）	≥ 0.25	铅橡胶帽子	0.5	1 件	符合要求
	儿童受检者	大领铅橡胶颈套	≥ 0.5	大领铅橡胶颈套	0.5	1 件	符合要求
	儿童受检者	铅橡胶帽子（选配）	≥ 0.5	未配备			
	陪检者	铅衣	≥ 0.25	铅衣	0.35	1 件	符合要求
住院楼十楼碎石室	成人受检者	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾	≥ 0.5	防护巾	0.5	1	符合要求
		铅橡胶颈套	≥ 0.5	大领铅橡胶颈套	0.5	1	符合要求
		铅橡胶帽子（选配）	≥ 0.25	铅帽	0.5	1	符合要求
	儿童受检者	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾	≥ 0.5	防护巾	0.5	1	符合要求
		铅橡胶颈套	≥ 0.5	铅橡胶颈套	0.5	1	符合要求

住院楼十三楼手术室1、手术室17、手术室18		铅橡胶帽子（选配）	≥ 0.5	未选配			
	陪检者	铅衣	≥ 0.25	铅衣	0.35	0	符合要求
	成人受检者	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾	≥ 0.5	铅围裙	0.5	1	符合要求
		铅橡胶颈套	≥ 0.5	铅围脖	0.5	1	符合要求
		铅橡胶帽子（选配）	≥ 0.25	铅橡胶帽子	0.5	1	符合要求
	儿童受检者	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾	≥ 0.5	铅围裙	0.5	1	符合要求
		铅橡胶颈套	≥ 0.5	铅围脖	0.5	1	符合要求
		铅橡胶帽子（选配）	≥ 0.5	铅橡胶帽子	0.5	1	符合要求
	工作人员	铅橡胶围裙	≥ 0.25	铅橡胶围裙	0.5	3	符合要求
		铅橡胶颈套（选配）	≥ 0.5	未选配			
		铅橡胶帽子（选配）	≥ 0.25	铅橡胶帽子	0.5	2	符合要求
		铅防护眼镜（选配）	≥ 0.25	未选配			
		铅橡胶手套（选配）	≥ 0.25	未选配			
		移动铅防护屏风	≥ 2	移动铅防护屏风	2	2	符合要求

表 3-4 防护安全装置及警示标识一览表

机房	标准要求	设置情况	评价
住院楼四楼 DSA 机房	机房门外应有电离辐射警告标志	防护门上均已设置符合标准要求的电离辐射警告标志	符合要求
	机房门上方应有醒目的工作状态指示灯	洁净通道门上设置有醒目的工作状态指示灯	符合要求
	灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句	灯箱上设置警示语句：射线有害，灯亮勿入	符合要求
	工作状态指示灯能与机房门有效关联	洁净通道门设置门灯联锁装置，现场核实工作状态指示灯能与机房门有效关联	符合要求
	候诊区应设置放射防护注意事项告知栏	洁净通道门上已设置放射防护注意事项	符合要求

	电动推拉门宜设置防夹装置	洁净通道门为电动推拉门，设置防夹装置	符合要求
	平开机房门应有自动闭门装置	医护通道门、污物通道门均为平开门，均已设置自动闭门装置	符合要求
医技楼一楼介入1室	机房门外应有电离辐射警告标志	防护门上均已设置符合标准要求的电离辐射警告标志	符合要求
	机房门上方应有醒目的工作状态指示灯	洁净通道门上设置有醒目的工作状态指示灯	符合要求
	灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句	灯箱上设置警示语句：射线有害，灯亮勿入	符合要求
	工作状态指示灯能与机房门有效关联	洁净通道门设置门灯连锁装置，现场核实工作状态指示灯能与机房门有效关联	符合要求
	候诊区应设置放射防护注意事项告知栏	洁净通道门上已设置放射防护注意事项	符合要求
	电动推拉门宜设置防夹装置	洁净通道门为电动推拉门，设置防夹装置	符合要求
	平开机房门应有自动闭门装置	医护通道门、污物通道门均为平开门，均已设置自动闭门装置	符合要求
医技楼一楼CT检查室1	机房门外应有电离辐射警告标志	防护门上均已设置符合标准要求的电离辐射警告标志	符合要求
	机房门上方应有醒目的工作状态指示灯	机房大门上设置有醒目的工作状态指示灯	符合要求
	灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句	灯箱上设置警示语句：红灯亮时请勿靠近	符合要求
	工作状态指示灯能与机房门有效关联	机房大门设置门灯连锁装置	符合要求
	候诊区应设置放射防护注意事项告知栏	机房大门上已设置放射防护注意事项	符合要求
	电动推拉门宜设置防夹装置	机房大门为电动推拉门，设置防夹装置	符合要求
医技楼一楼CT检查室2	机房门外应有电离辐射警告标志	防护门上均已设置符合标准要求的电离辐射警告标志	符合要求
	机房门上方应有醒目的工作状态指示灯	机房大门上设置有醒目的工作状态指示灯	符合要求
	灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句	灯箱上设置警示语句：红灯亮时请勿靠近	符合要求

	工作状态指示灯能与机房门有效关联	机房大门设置门灯联锁装置	符合要求
	候诊区应设置放射防护注意事项告知栏	机房大门上已设置放射防护注意事项	符合要求
	电动推拉门宜设置防夹装置	机房大门为电动推拉门，设置防夹装置	符合要求
医技楼一楼照片室（1）	机房门外应有电离辐射警告标志	防护门上均已设置符合标准要求的电离辐射警告标志	符合要求
	机房门上方应有醒目的工作状态指示灯	机房大门上设置有醒目的工作状态指示灯	符合要求
	灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句	灯箱上设置警示语句：红灯亮时请勿靠近	符合要求
	工作状态指示灯能与机房门有效关联	机房大门设置门灯联锁装置	符合要求
	候诊区应设置放射防护注意事项告知栏	机房大门上已设置放射防护注意事项	符合要求
	电动推拉门宜设置防夹装置	机房大门为电动推拉门，设置防夹装置	符合要求
医技大楼一楼照片室（2）	机房门外应有电离辐射警告标志	防护门上均已设置符合标准要求的电离辐射警告标志	符合要求
	机房门上方应有醒目的工作状态指示灯	机房大门上设置有醒目的工作状态指示灯	符合要求
	灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句	灯箱上设置警示语句：红灯亮时请勿靠近	符合要求
	工作状态指示灯能与机房门有效关联	机房大门设置门灯联锁装置	符合要求
	候诊区应设置放射防护注意事项告知栏	机房大门上已设置放射防护注意事项	符合要求
	电动推拉门宜设置防夹装置	机房大门为电动推拉门，设置防夹装置	符合要求
医技大楼一楼透视胃肠室（1）	机房门外应有电离辐射警告标志	防护门上均已设置符合标准要求的电离辐射警告标志	符合要求
	机房门上方应有醒目的工作状态指示灯	机房大门上设置有醒目的工作状态指示灯	符合要求
	灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句	灯箱上设置警示语句：红灯亮时请勿靠近	符合要求

	工作状态指示灯能与机房门有效关联	机房大门设置门灯联锁装置	符合要求
	候诊区应设置放射防护注意事项告知栏	机房大门上已设置放射防护注意事项	符合要求
	电动推拉门宜设置防夹装置	机房大门为电动推拉门，设置防夹装置	符合要求
门诊楼三楼口腔 CBCT 室	机房门外应有电离辐射警告标志	机房门上设置符合标准要求的电离辐射警告标志	符合要求
	候诊区应设置放射防护注意事项告知栏	机房门上设置放射防护注意事项	符合要求
	机房门上方应有醒目的工作状态指示灯	机房门上方设置醒目的工作状态指示灯	符合要求
	灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句	灯箱上设置警示语句：射线有害，灯亮勿入	符合要求
	灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句	灯箱上设置警示语句：射线有害，灯亮勿入	符合要求
	平开机房门应有自动闭门装置；	机房门为平开门，未设置自动闭门装置；	不符合要求
住院楼十楼碎石室	机房门外应有电离辐射警告标志	防护门上均已设置符合标准要求的电离辐射警告标志	符合要求
	机房门上方应有醒目的工作状态指示灯	机房大门上设置有醒目的工作状态指示灯	符合要求
	灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句	灯箱上设置警示语句：红灯亮时请勿靠近	符合要求
	工作状态指示灯能与机房门有效关联	机房大门设置门灯联锁装置	符合要求
	候诊区应设置放射防护注意事项告知栏	机房大门上已设置放射防护注意事项	符合要求
	电动推拉门宜设置防夹装置	机房大门为电动推拉门，设置防夹装置	符合要求
住院楼十三楼手术室 1	机房门外应有电离辐射警告标志	防护门上均已设置符合标准要求的电离辐射警告标志	符合要求
	机房门上方应有醒目的工作状态指示灯	机房大门上设置有醒目的工作状态指示灯	符合要求
	灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句	灯箱上设置警示语句：射线有害，灯亮勿入	符合要求

	工作状态指示灯能与机房门有效关联	工作状态指示灯由手动开关控制，手术期间为常亮状态，不存在无关人员勿入情况	基本符合要求
	候诊区应设置放射防护注意事项告知栏	机房大门上已设置放射防护注意事项	符合要求
	电动推拉门宜设置防夹装置	机房大门为电动推拉门，设置防夹装置	符合要求
住院楼十三楼手术室 17	机房门外应有电离辐射警告标志	防护门上均已设置符合标准要求的电离辐射警告标志	符合要求
	机房门上方应有醒目的工作状态指示灯	机房大门上设置有醒目的工作状态指示灯	符合要求
	灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句	灯箱上设置警示语句：射线有害，灯亮勿入	符合要求
	工作状态指示灯能与机房门有效关联	工作状态指示灯由手动开关控制，手术期间为常亮状态，不存在无关人员勿入情况	基本符合要求
	候诊区应设置放射防护注意事项告知栏	机房大门上已设置放射防护注意事项	符合要求
	电动推拉门宜设置防夹装置	机房大门为电动推拉门，设置防夹装置	符合要求
住院楼十三楼手术室 18	机房门外应有电离辐射警告标志	防护门上均已设置符合标准要求的电离辐射警告标志	符合要求
	机房门上方应有醒目的工作状态指示灯	机房大门上设置有醒目的工作状态指示灯	符合要求
	灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句	灯箱上设置警示语句：射线有害，灯亮勿入	符合要求
	工作状态指示灯能与机房门有效关联	工作状态指示灯由手动开关控制，手术期间为常亮状态，不存在无关人员勿入情况	基本符合要求
	候诊区应设置放射防护注意事项告知栏	机房大门上已设置放射防护注意事项	符合要求
	电动推拉门宜设置防夹装置	机房大门为电动推拉门，设置防夹装置	符合要求

表3-5 机房通风情况一览表

机房名称	排风方式	排风扇位置	穿孔位置	补偿防护	排风走向
住院楼四楼 DSA 机房	中央空调	吊顶	墙体	管道穿墙处设置铅皮屏蔽补偿	汇入统一排风系统

医技楼一楼介入1室	排风扇	吊顶	墙体	管道穿墙处设置铅皮屏蔽补偿	汇入统一排风系统
医技楼一楼CT检查室1	排风扇	吊顶	墙体	管道穿墙处设置铅皮屏蔽补偿	汇入统一排风系统
医技楼一楼CT检查室2	排风扇	吊顶	墙体	管道穿墙处设置铅皮屏蔽补偿	汇入统一排风系统
医技楼一楼照片室(1)	排风扇	吊顶	墙体	管道穿墙处设置铅皮屏蔽补偿	汇入统一排风系统
医技大楼一楼照片室(2)	排风扇	吊顶	墙体	管道穿墙处设置铅皮屏蔽补偿	汇入统一排风系统
医技大楼一楼透视胃肠室(1)	排风扇	吊顶	墙体	管道穿墙处设置铅皮屏蔽补偿	汇入统一排风系统
门诊楼三楼口腔CBCT室	排风扇	东南墙体	墙体	外排风口设置铅防护罩	穿墙直排
住院楼十楼碎石室	排风扇	吊顶	墙体	管道穿墙处设置铅皮屏蔽补偿	汇入统一排风系统
住院楼十三楼手术室1	中央空调	吊顶	墙体	管道穿墙处设置铅皮屏蔽补偿	汇入统一排风系统
住院楼十三楼手术室17	中央空调	吊顶	墙体	管道穿墙处设置铅皮屏蔽补偿	汇入统一排风系统
住院楼十三楼手术室18	中央空调	吊顶	墙体	管道穿墙处设置铅皮屏蔽补偿	汇入统一排风系统



住院楼四楼DSA



医技楼一楼DSA



医技楼一楼CT检查室1CT



医技楼一楼CT检查室2CT



医技楼一楼照片室（1）DR



医技楼一楼照片室（2）DR



医技大楼一楼透视胃肠机



门诊楼三楼口腔CBCT