第一届燃煤电厂能效提升技术交流研讨会



孟继安

凝汽器节能新技术与工程示范

清华大学航天航空学院高级工程师。主要研究方向:传热强化与节能理论研究、技术研发与应用,负责和承担了国家"十二五"重大专项课题、国家发改委示范工程项目和973课题等多个国家项目。在电厂凝汽器管束优化布置和胶球清洗新技术研发与应用、压水堆严重事故下压力容器的非能动冷却技术研发、大型燃气烟气深度余热利用技术研发与应用等方面做出突出贡献,发表学术论文近百篇,授权专利 40 余项,获得国家科技进步二等奖 1项。研发的电厂凝汽器管束优化布置和胶球清洗新技术,已在多个电厂300-600MW八台机组进行工程示范,提高凝汽器真空 1-1.5kPa,节煤3-4g/kwh。



协办单位: 东北电力大学能源与动力工程学院 2017年5月12-13日 中国·济南



提 纲

- 一、电厂凝汽器节能潜力分析
- 二、新型管束优化布置技术与示范
- 三、新型胶球清洗技术与示范
- 四、结论





一、电厂凝汽器节能潜力分析

◆电厂节能潜力与压力 机组类似 切果真的按 300MW 亚临界 342 360 200MW 亚临界 342 360 300MW 亚临界 342 360 314 326 314 326

新的规定严格执行,估计50%的发电机组台数得关停。

《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》(煤电310计划)

在2020年前,对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造,使所有现役电厂平均煤耗低于310g/kwh、新建电厂平均煤耗低于300g/kwh, 对落后产能和不符合相关强制性标准要求的坚决淘汰关停,东、中部地区要提前至2017年和2018年达标。

国内300MW和600MW等级机组能耗现状


May be bed	12 at 151 de	B1 -4- 11- 4-		
汽机侧	影响因素	影响热耗	影响煤耗	
热耗总偏高		260-550 kJ/(kW·h)	10.3-17.8 g/(kW·h)	
高压效率偏低	3%-6%	49-97.8 kJ/(kW·h)	1.8-3.7 g/(kW·h)	
中压缸效率偏低	2%-4%	47-95 kJ/(kW·h)	1.8-3.5 g/(kW·h)	
低压缸效率偏低	2%-4%	76-152 kJ/(kW·h)	2.8-5.7 g/(kW·h)	
热力系统冗余		30-63 kJ/(kW·h)	1.2-2.5 g/(kW·h)	
冷端影响真空	1-2.5 kPa	65-163 kJ/(kW·h)	2.4-6.1 g/(kW·h)	
辅机效率偏低	10%-20%	15-26 kJ/(kW·h)	0.6-1 g/(kW·h)	

冷端影响能耗偏高占1/3!

◆电厂冷端节能潜力

- □目前火电凝汽器的实际运行的真空普遍要比设计值 低1-2kPa。
- □真空提高1 kPa, 节能降耗2.5-3gtce/(kW•h)。 600MW机组—真空提高1 kPa节能>500万元/年
- □主要原因——凝汽器<mark>传热效率低和积污结垢</mark>,水 塔面积不足或者填料性能差等。

>冷端有明显节能潜力,是节能重要环节!



▶项目研发及产业化主要内容:

- (1)大型电站凝汽器管束优化布置设计与制造技术
- (2) 典型600MW、300MW机组凝汽器管束优化布置技术节能示范工程(5台)
 - (3) 大型电站凝汽器管束优化布置技术规范
 - (4) 典型大型机组凝汽器新型胶球清洗设计与制造技术
 - (5) 典型600MW、300MW机组凝汽器新型胶球清洗技
 - (6) 凝汽器新型胶球清洗装置技术规范

术节能示范工程 (5台)

▶项目项目主要技术指标:

通过典型的600MW、300MW机组凝汽器管束优化布置技术节能示范工程和新型胶球清洗技术节能示范工程,<mark>凝汽器传热系数高于美国HEI标准10%以上,5分钟收球率达98%以上</mark>,冬季可照常运行,二次滤网和收球网的运行压差同比降低20%以上或者比电力行业标准DL/T581-95的标准值降低20%以上,胶球寿命可达3个月以上。

▶项目示范工程:

- 在华电集团公司实施5台凝汽器和3套胶球清洗系统及二次滤 网进行节能改造示范
- ✓ 在大唐国际张家口发电有限公司的2套胶球清洗系统及二次滤网进行节能改造示范。

二、新型管束优化布置技术与示范

在国家973等项目的支持下,基于**积制数理论**导出了凝汽器的背压和抽气量与传热参数之间的定量关系,采用仿生优化技术,研发了一种仿生双连闭影管束式混汽器。

凝汽器壳侧压降与分布参数的关系

$$\left(\frac{1}{2}U_i^2 + \frac{\Delta P}{\rho}\right)D_i = \iiint_V \left[\beta\left(F_u u + F_v v\right) + \beta\frac{\overline{P}}{\rho}\dot{m} + \frac{1}{2}\beta\left(u^2 + v^2\right)\dot{m} + \beta\phi_{_H}\right]dV$$

凝汽器抽气率与分布参数的关系

$$\frac{1}{2}D_{a}\overline{Y_{ao}} = \iiint_{V} \left\{ \frac{1}{2}\beta Y_{a}^{2}\dot{m} - \beta\rho D_{e} \left[\left(\frac{\partial Y_{a}}{\partial x} \right)^{2} + \left(\frac{\partial Y_{a}}{\partial y} \right)^{2} \right] \right\} dV$$

◆基于<mark>理论</mark>指导的精确仿真优化

> 多孔介质模型

准真实管束 多孔介质模型


/精确建模技术,真实管


→<u>→→</u> → 基于先进理论仿生布管优化 =⇒


术。 → <mark>✓ 过程监控技术,残差</mark>


、✓过程监控技术,残差 <1E-6。 ✓实验验证,数值结果

✓ 实验验证, 数值结果 与实验及工程基本一致
✓ 理论指导布管优化











- (1) 由于上部管束的阻挡,蒸汽难以到 达下部管束,换热性能差异大;
- (2) 非合理设置空冷区,管束流阻不均 造成凝结不均,部分蒸汽未充分 冷凝;
- (3) 存在明显的比较大低速区,影响整 体换热性能;
- (4) 壳侧流速过大(超过140m/s), 容易造成管束振动:
- (5) 壳侧阻力明显偏大(达430Pa);
- (6) 回热效果差,冷凝水过冷度较大;
- (7) 换热性能非常差,比按HEI设计的 换热性能相差30%以上;
- (8) 抽气设计不合理。









工程示范I: 莱城电厂1、2号机组凝汽器

华电莱城电厂300MW机组原凝汽器设计参数

凝汽器型号	N-17000-2	凝汽器冷却	面积	17000 m ²
循环水流量	35600 t/h	设计循环水流	且度	20℃
冷却水管内流速	2m/s	换热管外征		28
换热管有效长度		10840mm		
换热管规格:	Φ28×1	材料HSn70	数量	16255
换然官观恰:	Φ28×1	l 材料BFe	数量	1580
凝汽器设计压力		5.39kPa		

凝汽器在300MW工况下的试验结果修正到设计冷 却水量和进水温度条件下,凝汽器压力为5.84kPa,未 达到设计规范保证值(凝汽器设计压力为5.39kPa)。 (2012年11月华电电科院测试报告)


0.45kPa


莱城电厂凝汽器改造要达到的三个目标:

- 1、要适应汽轮机通流改造,从300MW增容至330MW;
- 2、凝汽器设计压力从5.39kPa减低至4.9kPa;


0.45kPa+0.49kPa=0.94kPa

3、将铜管换成不锈钢管后凝汽器抗振性能要满足HEI标准。













- 1、从300MW增容至330MW;
- 2、凝汽器真空由5.84kPa提高至4.33kPa;

0.45kPa+0.49kPa+0.57=1.51kPa


3、机组降低标准煤耗4g/kwh,年节能经济效益大约400万元。








凝汽器运行性能分析计算结果									
序号	字号 名称		单位	500MW	500MW	550MW	550MW	623MW	623MW
11. 9	- 11	447	平位	低压侧A	高压侧B	低压侧A	高压侧B	低压侧A	高压侧B
1	机组	rh ski	MW	500	500	550	550	COO	623
2	进水	◆平	均凑	疑汽器	真空比	LHEI	是高0.	43kPa	18.5
3	出水								24. 5
4	冷却	◆比	改道	造前凝	汽器真	[空提	高1.0	3kPa	6
5	冷却	▲ 17 /27	/or la	H-4	e to te	+			52347
7	凝汽	◆降	100%	某耗2.0	bg标为	杲/KVVI	า		97. 5
8	凝汽	▲ #	台上名	经济效	 ₩500	万元 /	午		3. 5
9	对应饱	→ 11	月七年	TO XX	шэос	ישול נילו	+		26. 69
10	缃	差	°C	4. 42	-1.07	3. 74	-0.89	6. 68	2. 19
11	设计凝注	气器压力	kPa	5. 25	-	5. 14	-	3. 37	4. 28
12		器压力 -设计值	kPa	-0. 45	_	-0.84	-	-0. 17	-0. 78





三、新型胶球清洗技术与示范

- ◆现有电厂凝汽器清洗除垢技术
- □化学清洗
- □人工机械清洗
- -污染 、成本大
- -停产、损坏换热管
- □机器人 类
- -昂贵、易损坏
- **□**管内插物清洗与换热强化 **一**
- ---流阻大、易损坏
- □胶球清洗)
- -公认最佳

目前电厂凝汽器胶球清洗被认为投资最少、运行 最经济、最为可靠、环保···的*最 佳选 择*。





某三家电厂考察情况:

- 三家电厂的6×600MW、8×300MW机组均配备胶球清洗系统, 但不同程度存在问题。
- 三家电厂均对原有的胶球清洗系统进行了不同程度的改造。
- 平均收球率达90%(%))的有5(1)台,占调查机组的36%,不能收球并停用的也有5台,占调查机组的36%。















污垢厚度	清洁时传热系	总传热系数	清洁系数	背压
(mm)	数(w/m²k)	(w/m^2k)	1月1日不致	kPa
0.02	3425	3154	0. 92	4.86
0.026	3425	3081	0. 90	4. 90
0.04	3425	2924	0.85	5. 00
0.05	3425	2821	0.82	5. 07
0.06	3425	2725	0.80	5. 14
0. 1	3425	2398	0. 70	5. 43
0. 2	3425	1845	0. 54	6. 27
0.3	3425	1499	0.44	7. 24
0.4	3425	1262	0. 37	8. 35
0. 5	3425	1090	0. 32	9. 58
















































现有技术存在的问题及不足:


- 二次滤网:过滤效果差、运行稳定性差、水阻大 投球不均:边缘结垢、部分换热管堵塞一串胶球 收球网:跑球、不稳定,甚至难以收球的问题 胶球:外形尺寸、软硬度、密度等指标合格率低 冬季收球率低,通常不投球或者开高速泵投球 操作劳动强度大






































◆新型胶球清洗技术效果 □理论上100%的被清洗 □理论上100%的收球率 □投球率可达20%以上 □胶球寿命提高10倍 □冬季可运行 □5分钟收球率达98% □真空度提高0.5-1kPa,节能降耗1.5-3gtce/(kW•h) □300MW机组真空度提高0.6kPa,节能180万元/年





◆投球率试验:

投球数量	投球率	平均循 环胶球 个数 /min	平均循 环速率 /min	1分钟收 球率	3分钟收球率	5分钟收球率
500个	11.3%	692	138%	97%	97%	98%
800个	18.1%	984	123%	98%	98%	98%
1000个	22.6%	1081	108%	93%	98%	98%
1500个	33.9%	1233	82%	81%	95%	96%
1800个	40.7%	1135	63%	59%	91%	95%
2000个	45.3%	952	47.5%	48%	82%	93%
2500个	56.6%	776	31%	27%	75%	90%
2800个	63.4%	647	23%	21%	60%	86%

注: 投球时间: 30分钟

建议投球率20%

◆收球率试验:

实验时	循环泵 投运	收球网 压差	收球	胶球循环		
间			1分钟 收球率	3分钟 收球率	5分钟 收球率	个数/min
夏季 (6~8月)	双泵	<4.5 kPa	>92%	>95%	>98%	950~1050
秋季 (9~10月)	单高速 泵	<2 kPa	>95%	>97%	>98%	980~1100
冬季(11 月~1月)	单低速 泵	<1 kPa	>95%	>98%	>99%	1050~1200

注: 投球数量: 1000, 投球时间: 5小时 45分

◆清洗效果节对比试验:

时间: 2013年4月1日~4月12日 发电计数: 200MWW 海环泵工 对比试验结果: 机组平均真空提高0.65kPa, 折算节约标煤近 4 1.63g/kwh,节能直接经济效益大约165万元,投 4) 资回收期小于2年。 4月4日 14.41 33.58 89.4 4月5日 平均值: 12.59 29.79 33,46 89,49 3.67 15.94 32.51 5.35 38.01 88.81 4月8日 4月9日 14.17 30.48 34.52 89.63 4.04 13.89 28.52 32.33 89.59 3.81 4月10日 4月11日 4月12日 15.01 90.26 28.07 30.8 2.73 14.21 24.1 28.2 90.16 4.1 16.03 89.3 平均值: 14.66 28.05 31.83 89.79 3.78 对比值: -1.28℃ +0.98kPa -1.57℃







▶胶球泵

≽装球室

▶杂物过滤罐







▶ 胶球运行效果
 ■ 投球率: 20%
 ■ 每分钟胶球循环流率: ≥ 100%
 ■ 收球率: ≥95%
 ■ 收球时间: ≤5分钟
 ■ 冬季可正常运行
 ■ 在线显示循环流率和收球率
 ■ 收球网双泵运行压差3-4kPa
 ■ 可3-6个月更换一次胶球

- ■二次滤网过滤效果良好
- ■二次滤网运行压差<4kpa(双泵)
- ■二次滤网排污效果良好





□自动控制与安全保护情况

- > 全自动集成控制柜
- ✓ 触摸屏操作、PLC集成控制
- 实现无人值守、自动投球、收球
- ✓ 排污等功能
- / 一般故障自动提示、报警
- / 严重事故自动报警、停机








- ▶安全保护:
- √ 视窗保护(玻璃耐压1.0Mpa);
- √ 旋钮式视窗玻璃保护盖:









四、结论

- ◆电厂冷端节能潜力
- ▶采用凝汽器新技术可节能3-6gtce/(kW•h)
- ◆ 凝汽器优化布置技术与示范
- ▶换热传热系数提高10-40%,管束汽阻降低20-50%
- ▶已完成的5x300MW和2x600MW凝汽器效果良好
- ▶提高凝汽器真空1-1.5kPa
- ◆ 新型胶球清洗技术与示范
- ▶真空提高0.5-1kPa, 节能降耗1.5-3gtce/(kW•h)
- ▶已完成的2x300MW胶球系统改造效果良好

