

胜利油田力源石油化工有限公司第二加油站职业病危害因素检测

(一) 用人单位名称、地址及联系人

(1) 用人单位名称：胜利油田力源石油化工有限公司

(2) 地址：东营市东营区青州路 150 号

(3) 联系人：刘凯

(二) 技术服务项目组人员名单：刘敏

(三) 现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人：

(1) 现场调查人员：刘敏

(2) 现场调查时间：2020.11.2

(3) 现场采样、现场检测人员：谷国政、马鑫磊

(4) 现场采样、现场检测时间：2020.11.9

(5) 用人单位陪同人：刘轶

(四) 证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像。

