

桩西采油厂桩西油田

桩斜 137 等 3 个井区侧钻井工程职业病危害预评价报告

(一) 用人单位名称、地址及联系人

(1) 用人单位名称：桩西采油厂

(2) 地址：东营市河口区东北部

(3) 联系人：郭尚为

(二) 技术服务项目组人员名单：杨菲、李川、肖静、刘敏

(三) 现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人：

(1) 现场调查人员：杨菲

(2) 现场调查时间：2021.5.12

(3) 现场采样、现场检测人员：张志海、郭勇

(4) 现场采样、现场检测时间：2021.5.12-5.14

(5) 用人单位陪同人：郭尚为

(四) 证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像。



