

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司

桩西采油厂桩西油田桩斜 137 等 3 个井区侧钻井工程

职业病危害控制效果评价

(一) 用人单位名称、地址及联系人

(1) 用人单位名称：桩西采油厂

(2) 地址：本次部署新建油井 2 口，位于桩西油田东北部

(3) 联系人：刘海庆

(二) 技术服务项目组人员名单：祝春梅、张志海、王磊、赵晨、王海倩、李吉贵

(三) 现场调查、现场 采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人

(1) 现场调查人员：祝春梅、赵晨

(2) 现场调查时间：2022.5.20

(3) 现场采样、现场检测人员：马鑫磊、张志海、郭勇、王磊

(4) 现场采样、现场检测时间：2022.5.27-2022.5.29

(5) 用人单位陪同人：刘海庆


(四) 证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像。

现场调查照片

	
通风橱	通风橱



洗眼器



轴流风机



告知卡及警示标志



防毒面具



正压式空气呼吸器



防护手套


 20-05-2022	 20-05-2022
便携式报警器	井场

现场检测照片

 27-05-2022	 27-05-2022
现场检测	现场检测
 27-05-2022	 28-05-2022
现场检测	现场检测



现场检测



现场检测



现场检测



现场检测