

胜利油田力源石油化工有限公司 第一加油站职业病危害现状评价

(一) 用人单位名称、地址及联系人

- (1) 用人单位名称：胜利油田力源石油化工有限公司
- (2) 地址：东营市东营区德州路 157 号
- (3) 联系人：刘轶

(二) 技术服务项目组人员名单：

- (1) 编写人：李兴霞、王秀云、张志海、郭勇
- (2) 审核人：王海倩
- (3) 签发人：李吉贵

(三) 现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、 用人单位陪同人：

- (1) 现场调查人员：李兴霞、郭勇
- (2) 现场调查时间：2022.3.28
- (3) 现场采样、现场检测人员：张志海、郭勇
- (4) 现场采样、现场检测时间：2022.4.1-4.3
- (5) 用人单位陪同人：魏本龙

(四) 证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像



