东营华联石油化工厂有限公司
职业病危害现状评价

（一）用人单位名称、地址及联系人

（1）用人单位名称：东营华联石油化工厂有限公司

（2）地址：东营市河口区滨孤路 88 号

（3）联系人：刘晖

（二）技术服务项目组人员名单：

（1）编写人：肖静、王秀云、郭勇、张志海

（2）审核人：王海倩

（3）签发人：李吉贵

（三）现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人：

（1）现场调查人员：肖静、赵晨

（2）现场调查时间：2023.7.22

（3）现场采样、现场检测人员：郭勇、张志海

（4）现场采样、现场检测时间：2023.8.13~8.18

（5）用人单位陪同人：刘晖

（四）证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像


22-07-2023

密闭采样器
22-07-2023

富田集团 东营华联石油化工厂有限公司职业病危害因素告知
100万吨/年柴油加氢精制装置
23-07-2023

当心中毒
戴防毒面具
23-07-2023

23-07-2023

H_2S 聚 集 区
23-07-2023

13-08-2023

13-08-2023

14-08-2023

14-08-2023

15-08-2023

15-08-2023

16-08-2023

16-08-2023

17-08-2023

17-08-2023

18-08-2023

18-08-2023