

胜利油田力源石油化工有限公司第四加油站
职业病危害因素定期检测

(一) 用人单位名称、地址及联系人

- (1) 用人单位名称：胜利油田力源石油化工有限公司第四加油站；
- (2) 地址：东营市东营区德州路西首；
- (3) 联系人：苏云；

(二) 技术服务项目组人员名单：郭勇、王海倩；

(三) 现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人：

- (1) 现场调查人员：郭勇、王海倩；
- (2) 现场调查时间：2021.10.17；
- (3) 现场采样、现场检测人员：张志海、马鑫磊、郭勇；
- (4) 现场采样、现场检测时间：2021.10.21；
- (5) 用人单位陪同人：魏连芳。

(四) 证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像。



