

山东宝利源建设有限公司

职业病危害因素检测

(一) 用人单位名称、地址及联系人

(1) 用人单位名称：山东宝利源建设有限公司

(2) 地址：东营市垦利开发区经一路以西广兴路以北

(3) 联系人：艾经理

(二) 技术服务项目组人员名单：肖静、王海倩、李吉贵

(三) 现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人

(1) 现场调查人员：肖静、王秀云

(2) 现场调查时间：2023.11.27

(3) 现场采样、现场检测人员：胡瑞、李川

(4) 现场采样、现场检测时间：2023.11.29

(5) 用人单位陪同人：孙和星

(四) 证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像。



