

胜利油田分公司桩西采油厂
桩西油田桩 113-斜 59 井零散调整工程
职业病危害控制效果评价

(一) 用人单位名称、地址及联系人

- (1) 用人单位名称：胜利油田分公司桩西采油厂
- (2) 地址：桩 113-斜 59 井位于东营市河口区东北部、桩 82 号接转站西南侧、S310 省道西侧，桩 113-斜 59 井场距离桩 82 接转站直线距离 2km
- (3) 联系人：郭尚为

(二) 技术服务项目组人员名单：

- (1) 项目负责人：赵晨
- (2) 编写人：王秀云、郭勇、杨晓英
- (3) 审核人：王海倩
- (4) 签发人：李吉贵

(三) 现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人：

- (1) 现场调查人员：赵晨、郭勇
- (2) 现场调查时间：2022.11.8
- (3) 现场采样、现场检测人员：郭勇、张志海
- (4) 现场采样、现场检测时间：2022.11.10-11.12
- (5) 用人单位陪同人：郭尚为

(四) 证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像



