

奥戈瑞车轮集团有限公司 职业病危害因素检测

(一) 用人单位名称、地址及联系人

- (1) 用人单位名称：奥戈瑞车轮集团有限公司
- (2) 地址：山东省东营市广饶县稻庄镇西水工业园区
- (3) 联系人：秦树月

(二) 技术服务项目组人员名单：

- (1) 编写人：赵晨
- (2) 审核人：王海倩
- (3) 签发人：李吉贵

(三) 现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人：

- (1) 现场调查人员：赵晨、郭勇
- (2) 现场调查时间：2021.11.8
- (3) 现场采样、现场检测人员：马鑫磊、郭勇
- (4) 现场采样、现场检测时间：2021.11.12-11.14
- (5) 用人单位陪同人：秦树月

(四) 证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像



