

胜利油田力源石油化工有限公司第二加油站职业病危害控制效果评价

（一）用人单位名称、地址及联系人

（1）用人单位名称：胜利油田力源石油化工有限公司

（2）地址：东营市东营区青州路 150 号

（3）联系人：刘凯

（二）技术服务项目组人员名单：刘敏、祝春梅、杨菲、张英

（三）现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人：

（1）现场调查人员：刘敏

（2）现场调查时间：2020.7.10

（3）现场采样、现场检测人员：张志海、马鑫磊

（4）现场采样、现场检测时间：2020.7.18-7.20

（5）用人单位陪同人：刘凯

（四）证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像。

