

东营华联石油化工厂有限公司 200t/h 胺液再生装置职业病危害控制 效果评价

（一）用人单位名称、地址及联系人

（1）用人单位名称：东营华联石油化工厂有限公司

（2）地址：东营市河口区富海工业园

（3）联系人：刘瑞佳

（二）技术服务项目组人员名单：邱成霞、张英、祝春梅、杨菲

（三）现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、
用人单位陪同人：

（1）现场调查人员：邱成霞

（2）现场调查时间：2020.5.11

（3）现场采样、现场检测人员：郭勇、张志海、王磊

（4）现场采样、现场检测时间：2020.5.15-5.17

（5）用人单位陪同人：李强

（四）证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像。

调查照片





采样照片



