

广饶海丰盐化有限公司溴素生产项目职业病危害因素检测

(一) 用人单位名称、地址及联系人

(1) 用人单位名称：广饶海丰盐化有限公司

(2) 地址：广饶海丰盐化有限公司盐场内

(3) 联系人：董志峰

(二) 技术服务项目组人员名单：祝春梅、王海倩、李吉贵

(三) 现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人

(1) 现场调查人员：祝春梅、李兴霞

(2) 现场调查时间：2022.4.10

(3) 现场采样、现场检测人员：张志海、郭勇、马鑫磊、王磊

(4) 现场采样、现场检测时间：2024.13-2022.4.14

(5) 用人单位陪同人：李春华

(四) 证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像。

	
滤毒罐	负压吸收装置
	
焚硫炉加料间警示标识	氯气汽化器及缓冲罐



洗眼器



耳塞



锅炉房



锅炉房无动力风机



锅炉房轴流风机



蒸馏楼



化验室通风橱



防毒半面罩



防护手套



便携式报警器



正压式空气呼吸器及防护服



公告栏



锅炉房轴流风机



喷淋洗眼器



检测照片



检测照片




检测照片



检测照片



检测照片



检测照片



检测照片



检测照片



检测照片



检测照片



检测照片



检测照片



检测照片



检测照片




检测照片



检测照片



检测照片



检测照片