

东辛采油厂辛二站、辛三站原油外输管线隐患治理工程

职业病危害控制效果评价

(一) 用人单位名称、地址及联系人

(1) 用人单位名称: 东辛采油厂

(2) 地址: 辛二站、辛三站原油外输管线位于东营市东营区, 管线东至东三路以东, 西至西一路, 北至北二路, 南至北一路

(3) 联系人: 付波

(二) 技术服务项目组人员名单: 刘敏、杨菲、祝春梅、李川

(三) 现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人:

(1) 现场调查人员: 刘敏

(2) 现场调查时间: 2021.2.22

(3) 现场采样、现场检测人员: 郭勇、刘敏

(4) 现场采样、现场检测时间: 2021-2-26/27/28

(5) 用人单位陪同人: 张站长

(四) 证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像。

调查照片



采样照片

