

胜利油田力源石油化工有限公司第四加油站职业病危害因素检测

（一）用人单位名称、地址及联系人

（1）用人单位名称：胜利油田力源石油化工有限公司第四加油站

（2）地址：东营市东营区德州路西首

（3）联系人：魏连芳

（二）技术服务项目组人员名单：刘敏

（三）现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人：

（1）现场调查人员：刘敏

（2）现场调查时间：2020.11.2

（3）现场采样、现场检测人员：谷国政、马鑫磊

（4）现场采样、现场检测时间：2020.11.9

（5）用人单位陪同人：刘轶

（四）证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像。

