

胜利油田力源石油化工有限公司加油站职业病危害控制效果评价

（一）用人单位名称、地址及联系人

（1）用人单位名称：胜利油田力源石油化工有限公司加油站

（2）地址：东营市东营区北一路 192 号

（3）联系人：宋杰

（二）技术服务项目组人员名单：刘敏、祝春梅、杨菲、张英

（三）现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人：

（1）现场调查人员：刘敏

（2）现场调查时间：2020.7.10

（3）现场采样、现场检测人员：张志海、马鑫磊

（4）现场采样、现场检测时间：2020.7.15-7.17

（5）用人单位陪同人：宋杰

（四）证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像。

