

胜利油田分公司纯梁采油厂正理庄油田金 31 块双低单元治理工程职业危害控制效果评价

（一）用人单位名称、地址及联系人

（1）用人单位名称：胜利油田分公司纯梁采油厂

（2）地址：金 31 块位于山东省高青县南部

（3）联系人：张爱滨

（二）技术服务项目组人员名单：刘敏、张英、杨菲、祝春梅

（三）现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人：

（1）现场调查人员：刘敏

（2）现场调查时间：2020.11.1

（3）现场采样、现场检测人员：张志海、郭勇

（4）现场采样、现场检测时间：2020.11.5-11.7

（5）用人单位陪同人：张海军

（四）证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像。



