

东营华联石油化工厂有限公司 20 万吨/年汽油改质装置、80 万吨/年延迟焦化装置、100 万吨/年柴油加氢精制装置职业病危害现状评价

(一) 用人单位名称、地址及联系人

(1) 用人单位名称：东营华联石油化工厂有限公司

(2) 地址：东营市河口区富海工业园

(3) 联系人：郭晓明

(二) 技术服务项目组人员名单：邱成霞、张英、刘敏、杨菲

(三) 现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人：

(1) 现场调查人员：邱成霞

(2) 现场调查时间：2020.10.22

(3) 现场采样、现场检测人员：郭勇、谷国政、张志海

(4) 现场采样、现场检测时间：2020.11.1-11.9

(5) 用人单位陪同人：郭晓明

(四) 证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像。

调查照片





28/45



5/23



采样照片





