

山东宝利源建设有限公司

钢结构和停车器生产项目职业病危害现状评价

(一) 用人单位名称、地址及联系人

- (1) 用人单位名称：山东宝利源建设有限公司
- (2) 地址：垦利开发区经一路以西，广兴路以北
- (3) 联系人：王建

(二) 技术服务项目组人员名单：

- (1) 编写人：赵晨、王秀云、郭勇、杨晓英
- (2) 审核人：王海倩
- (3) 签发人：李吉贵

(三) 现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人：

- (1) 现场调查人员：赵晨、郭勇
- (2) 现场调查时间：2021.8.29
- (3) 现场采样、现场检测人员：张志海、马鑫磊
- (4) 现场采样、现场检测时间：2021.9.1-9.3
- (5) 用人单位陪同人：刘中军

(四) 证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像





