

山东麟丰化工科技有限公司年产5万吨高纯度正丁烷项目职业病危害现状评价

（一）用人单位名称、地址及联系人

（1）用人单位名称：山东麟丰化工科技有限公司

（2）地址：山东省广饶县永青路以南、九恒制药以西、一斗路以北、十六支路以东

（3）联系人：朱莉

（二）技术服务项目组人员名单：刘敏、杨菲、张英、祝春梅

（三）现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人：

（1）现场调查人员：刘敏

（2）现场调查时间：2019.9.24

（3）现场采样、现场检测人员：王磊、郭勇

（4）现场采样、现场检测时间：2019.9.28-9.30

（5）用人单位陪同人：李力霞

（四）证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像。



