

山东中一橡胶有限公司年产 600 万条半钢子午胎项目

职业病危害因素评价

(一) 用人单位名称、地址及联系人

(1) 用人单位名称：山东中一橡胶有限公司

(2) 地址：东营市广饶县大王镇经济开发区

(3) 联系人：常江滨

(二) 技术服务项目组人员名单：余天洋、王海倩、李吉贵

(三) 现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人：

(1) 现场调查人员：余天洋

(2) 现场调查时间：2021.7.18

(3) 现场采样、现场检测人员：郭勇、张志海、马鑫磊、王磊

(4) 现场采样、现场检测时间：2021.7.24-7.30

(5) 用人单位陪同人：常江滨

(四) 证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像。

现场调查照片



总平面布置图



模具车间



REDMI K30 5G
AI QUAD CAMERA

2021/7/18

吸风罩



2021/7/18

锭子车间



REDMI K30 5G
AI QUAD CAMERA

2021/7/20

密炼车间告知卡



REDMI K30 5G
AI QUAD CAMERA

2021/7/20

除尘器

现场检测照片



SHOT ON MI 10 5G

2021/7/24

现场检测



SHOT ON MI 10 5G

2021/7/24

现场检测



现场检测



现场检测



现场检测



现场检测



现场检测



现场检测



现场检测



现场检测



现场检测



现场检测



现场检测



现场检测